Betriebsanleitung

Desktop CNC-/3D-System STEPCRAFT 300 / 420 / 600

Original Betriebsanleitung

Stand: 18.07.2013

Hersteller:

STEPCRAFT GmbH & Co. KG

Kalkofen 6

58638 Iserlohn

Deutschland

Telefon:	+49 (0) 2371 – 974 85 74
Telefax:	+49 (0) 2371 – 953 75 00
E-Mail:	info@stepcraft-systems.com
Internet-Adresse:	www.stepcraft-systems.com

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihrer Maschine zunächst komplett durch und nehmen die Maschine erst dann in Betrieb, wenn Sie sicher sind, dass Sie alles verstanden haben.

Bewahren Sie diese Anleitung immer in greifbarer Nähe zur Maschine auf.

Vor jeder Inbetriebnahme ist das Gerät auf technisch einwandfreie Funktion und technisch einwandfreien Zustand zu prüfen.

INHALTSVERZEICHNIS

1 ALLGEMEINE HINWEISE 5

1.1 Informationen und Erklärungen zur Betriebsanleitung 5
1.2 Beschreibung der Maschine 5
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 6

2 Sicherheit 6

2.1 Allgemeine Hinweise 6
2.2 Verantwortung des Bedieners und Arbeitssicherheit 7
2.3 Persönliche Schutzausrüstung 7
2.4 Umgebungsbedingungen 7
2.5 Inbetriebnahme der Anlagensteuerung /der Frässpindel 8
2.6 Bediener 8
2.7 Not-Aus Schalter 8
2.8 Restrisiko 9

3 Aufbau und Funktion 9

3.1 Benennung und Funktion der Einzelteile 9

4 Inbetriebnahme 10

4.1 Aufstellen der Maschine 10
4.2 Umgebungsbedingungen 10
4.3 Elektrischer Anschluss der Maschine 10
4.4 Optionales Zubehör 11
4.4.1 Bohr-/Frässpindel 11
4.4.2 Sonstiges Zubehör 11
4.5 Maschinentisch 11

5 Maschinenbedienung 12

5.1 Bediener 12
5.2 Werkstück 12
5.3 Systemgeführte Werkzeuge 12
5.3.1 Bohr-/Frässpindel 12
5.3.2 Schleppmesser 12
5.3.3 Heißschneider 13
5.3.4 Gravierspitze / Plotter-Stift 13
5.3.5 3D-Druckkopf 13
5.4 Not-Aus-Schalter 13

5.5 Bedienung der Anlage/Bedienelemente 13
5.6 Optionales Zubehör 13

6 Technische Daten 14

6.1 Abmessungen und Gewicht 14
6.2 Antrieb der Maschine 14
6.3 Sonstige Kenndaten 14
6.4 Ersatzteile 15
6.5 Steckerbelegung der Steuerkarte / optionalen Module 15
6.5.1 Parallelport LPT-Adapter (X1) 15
6.5.2 Steckverbinder externe Signale / Sub-D 15 (X2) 16
6.5.3 Steckverbinder 4. Achse / Sub-D 9 (X101) 16

7 Transport/Lagerung 17

7.1 Transport 17
7.2 Verpackung 17
7.3 Lagerung 17

8 Wartung 17

8.1 Sicherheit 17
8.2 Wartungsarbeiten 17

9 Störungen 18

9.1 Verhalten bei Störungen 18

10 Anhang 19

10.1 Typenschild 19
10.2 Urheberrecht 19
10.3 Gewährleistung und Haftung 19
10.4 Entsorgung über kommunale Sammelstellen 19
10.5 RoHS, 2002/95/EG 20
10.6 EG-Konformitätserklärung 20

1 ALLGEMEINE HINWEISE

1.1 INFORMATIONEN UND ERKLÄRUNGEN ZUR BETRIEBSANLEITUNG

Dieses Handbuch dient dazu, Sie mit Ihrem Desktop CNC-/3D-System vertraut zu machen und Ihnen alle notwendigen Informationen zu vermitteln, die Sie benötigen, um die Maschine sicher und fachgerecht bedienen zu können.

Diese Anleitung gilt für die Desktop CNC-/3D-Systeme STEPCRAFT 300, STEPCRAFT 420 und STEPCRAFT 600 gleichermaßen, im Folgenden kurz STEPCRAFT genannt.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Inbetriebnahme Ihrer Maschine komplett durch.

Um Verletzungsrisiken zu minimieren und/oder Sachbeschädigungen zu vermeiden, nehmen Sie die Maschine und die dazugehörige Steuerung bitte erst dann in Betrieb, wenn Sie sicher sind, dass Sie diese Anleitung komplett verstanden haben!

Sollte Fragen auftreten, kontaktieren Sie uns bitte. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der zweiten Seite dieser Anleitung.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung immer in unmittelbarer Nähe zur Maschine auf. So haben Sie sie stets griffbereit, wenn Sie etwas nachschlagen möchten.

Setzen Sie diese Maschine nur gemäß ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung ein (siehe Punkt 1.3).

Wir haften nicht für Personen oder Sachschäden, die durch nicht-bestimmungsgemäße Verwendung, Handhabung, die nicht der üblichen Nutzung einer CNC-Maschine entspricht oder Missachtung der Sicherheitsvorschriften (siehe Punkt 2) entstehen.

Bei mangelnder Wartung (siehe Punkt 8) und/oder fehlerhafter Bedienung der einzelnen Komponenten entfallen Ihre Gewährleistungsansprüche.

Wir behalten uns vor, zukünftig technische Weiterentwicklungen an der Maschine und ihren Komponenten vorzunehmen.

1.2 BESCHREIBUNG DER MASCHINE

Die STEPCRAFT 300, 420 und 600 sind Desktop CNC-/3D-Systeme für die Bearbeitung von Holz-, Kunststoff- und NE-Metallen, basierend auf einem speziell von uns entwickelten Aluminium-Strangpressprofil, welches eine Vielzahl von Funktionen (z.B. Führung, Antrieb, Staubschutz usw.) beinhaltet. Durch die spezielle Formgebung sind die Systeme sehr stabil und verwindungssteif.

Die Maschine hat drei Achsen, welche jeweils zu 90° versetzt sind. Dadurch kann jeder Punkt im Arbeitsbereich angefahren werden. Jede Achse verfügt über einen Schrittmotor und einen Referenzschalter. Der Schrittmotor treibt über eine Gewindespindel die beweglichen Achsenelemente präzise an. Mit Hilfe des Referenzschalters kann die Steuerung die Position der Achse abgleichen.

Der Maschinentisch besteht aus 8,0 mm dickem High Pressure Laminat (HPL). Auf ihm können Sie das Werkstück mit den Werkstück-Niederhaltern oder mit anderen Spannmitteln direkt befestigen.

Das STEPCRAFT-System besteht aus mehreren zentralen Elementen. Das betriebsfertige Desktop CNC-/3D- System besteht aus folgenden Komponenten:

1. Elektronische Steuerung (*integriert, siehe Anschlussleiste auf der Rückseite der Maschine*) mit USB- oder Parallel-Modul

2. Systemgeführte Werkzeuge mit 43,0 mm „Eurohals-Aufnahme“, oder alternativ Werkzeugspindeln mit kleinerem Schaftdurchmesser und passenden Adaptern (*nicht enthalten*)
3. Steuersoftware mit Takt-Richtungs-Ausgangssignalen, z.B. WinPC-NC (*nicht enthalten, beigefügt in der USB-Variante*)
4. Geeigneter PC (*nicht enthalten*)
5. Anschlusskabel (*beigefügt*)

Optional können Sie die Maschine/Steuerung mit einer 4. Achse nachrüsten, die das Drehen des Werkstücks ermöglicht.

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör finden Sie unter Punkt 5.6 dieser Anleitung.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die STEPCRAFT-Maschinenserie ist für Privatnutzer (z.B. Modellbauer) und Einzel- oder Kleinserienfertigung im gewerblichen Bereich konzipiert. Für Großserienfertigung und Einbindung in Produktionsstraßen ist sie nicht geeignet!

Der verwindungssteife Aufbau erlaubt die Bearbeitung von Holz, Kunststoffen und NE-Metallen.

Die von Ihnen verwendete Bohr-/Fräs(„Fräsern“) sollte eine Leistung von 500 W nicht überschreiten.

Sie können mit Fräsern bis 3,0 mm Durchmesser arbeiten. Anfallende Späne sollten Sie, wenn möglich, sofort absaugen.

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Inbetriebnahme Ihrer Maschine komplett durch! Jede Person, die diese Maschine bedient, muss diese Anleitung gelesen haben!

Um Verletzungsrisiken zu minimieren und/oder Sachbeschädigungen zu vermeiden, nehmen Sie die Maschine und die dazugehörige Steuerung bitte erst dann in Betrieb, wenn Sie sicher sind, dass Sie diese Anleitung komplett verstanden haben!

Sollten Fragen auftreten, kontaktieren Sie uns bitte. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der zweiten Seite dieser Anleitung.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung immer in unmittelbarer Nähe zur Maschine auf. So haben Sie sie stets griffbereit, wenn Sie etwas nachschlagen möchten.

Setzen Sie diese Maschine nur gemäß ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung ein (siehe Punkt 1.3). Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung besteht die Gefahr von Personen oder Sachschäden!

Es sind keine Veränderungen und/oder Umbauten an der Maschine gestattet, es sei denn, dass diese im Einzelfall durch uns ausdrücklich genehmigt wurden.

Die STEPCRAFT ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik konzipiert und konstruiert.

2.2 Verantwortung des Bedieners und Arbeitssicherheit

Wenn Sie die Maschine bedienen, sollten Sie das 14. Lebensjahr vollendet haben und technisch versiert sein.

Als Bediener sind Sie dafür verantwortlich, dass Sie alle relevanten Bedienungsanleitungen gelesen und verstanden haben und diese immer in unmittelbarer Nähe zur Maschine aufbewahren.

Sie haben sicher zu stellen, dass Sie die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand in Betrieb nehmen.

Der Not-Aus-Schalter und ggf. andere Sicherheitseinrichtungen müssen immer gut erreichbar und funktionsfähig sein.

Als Bediener haben Sie beim Arbeiten mit der Maschine mindestens die unter Punkt 2.3 beschriebene Schutzausrüstung zu tragen.

Vor allen Einstellarbeiten an der Maschine, der Steuerung oder der systemgeführten Werkzeuge, wie z.B. der Bohr-/Frässpindel, dem Schleppmesser oder dem Heißschneider ziehen Sie bitte die vorhandenen Netzstecker!

Achten Sie immer auf genügend Abstand zu den bewegten Teilen (Führung, Fräser, Wellen) und fassen Sie nie hinein. Dies kann zu schweren Verletzungen führen!

Fassen Sie nie das Werkstück an (um es zu vermessen, zu bearbeiten oder Sonstiges) während die Maschine läuft. Hier besteht hohe Verletzungsgefahr!

Halten Sie ein zu bearbeitendes Werkstück niemals nur mit der Hand fest, sondern spannen Sie es immer fest ein. Ansonsten besteht hohe Verletzungsgefahr!

Je nach Einsatzgebiet der Maschine (privat oder gewerblich) beachten Sie bitte die jeweils geltenden Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhütungs-, sowie Umweltschutzbestimmungen.

2.3 Persönliche Schutzausrüstung

- Schutzbrille (Schutz der Augen vor umherfliegenden Spänen etc.)
- Gehörschutz (Schutz der Ohren vor lauten Geräuschen)
- Schutzhandschuhe (Schutz der Hände vor Schnittwunden, Hautabschürfungen etc.)
- Tragen Sie außerdem keine Kleidung, die sich in der Maschine verfangen kann (Krawatten, Tücher, Schals, weite Ärmel etc.) sowie keinen Schmuck, insbesondere keine langen Ketten und Ringe.

2.4 Umgebungsbedingungen

Die Maschine ist nur für den Betrieb in Innenräumen geeignet!

Platzieren Sie die Maschine auf einem festen, ebenen Untergrund, so dass sie sicher steht und nicht verrutschen oder herunterfallen kann.

Stellen Sie sicher, dass um die Maschine herum genug Platz ist, so dass Sie bequem arbeiten können und die Maschine ihre Verfahrwege voll ausfahren kann. Halten Sie auch genügend Sicherheitsabstand zu eventuell anderen Maschinen ein.

Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung des Maschinenstandorts und des die Maschine umgebenden Arbeitsplatzes.

Platzieren Sie den PC, der die Maschine steuert, in der Nähe der Maschine, so dass Sie immer beide im Blick haben.

Alle die Maschine und Ihre Komponenten betreffenden Anleitungen müssen in greifbarer Nähe aufbewahrt werden.

2.5 Inbetriebnahme der Anlagensteuerung /der Frässpindel

Um die elektronische Steuerung der Anlage, die Frässpindel und eventuell zusätzlich verbaute Komponenten sicher und fachgerecht in Betrieb zu nehmen, lesen Sie bitte unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme der gesamten Anlage die jeweiligen Betriebsanleitungen der Einzelkomponenten komplett durch.

Prüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme und später in regelmäßigen Abständen, ob die einzelnen Komponenten fehlerfrei miteinander verbunden sind.

Prüfen Sie außerdem vor jeder Benutzung Ihrer Maschine, ob die Versorgung mit Strom und ggf. Druckluft einwandfrei funktioniert.

2.6 Bediener

Die die Maschine bedienende Person sollte das 14. Lebensjahr vollendet haben und technisch versiert sein.

Alle Personen, die die Maschine bedienen, müssen alle relevanten Betriebsanleitungen komplett gelesen und verstanden haben.

Jeder Bediener muss sich vor der ersten Benutzung der Maschine mit der elektronischen Steuerung der Maschine sowie der verwendeten Steuersoftware vertraut gemacht haben.

Jeder Bediener muss über eine persönliche Schutzausrüstung verfügen.

Jeder Bediener muss die Maschine und Ihre Komponenten mit der gebotenen Vorsicht und dem gebotenen Sachverstand bedienen, der für die Benutzung von CNC-gesteuerten Fräsmaschinen nötig ist.

2.7 Not-Aus Schalter

Der Not-Aus-Schalter befindet sich an der Vorderseite der Maschine (siehe Schaubild unter Punkt 3.1 dieser Anleitung).

Durch Drücken des Schalters wird der Not-Halt ausgelöst. Hiermit wird die Stromversorgung der Steuerung unterbrochen. Darüber hinaus erhält die Steuer-Software das Signal, den Arbeitsvorgang zu stoppen. Die Maschine hält mit sofortiger Wirkung an.

ACHTUNG! Der Not-Aus-Schalter kann nur dann den Stillstand aller Komponenten bewirken, wenn diese mit ihm verbunden sind.

Dies ist gewährleistet, wenn Sie die beigefügte Steuerplatine von STEPCRAFT benutzen.

Wenn Sie Fremdprodukte einsetzen, wie z.B. ein anderes Steuergerät, sind Sie selbst dafür verantwortlich, den Not-Aus-Schalter fachgerecht mit Ihrem Steuergerät zu verbinden. Ansonsten besteht die Gefahr von Personen- oder Sachschäden!

Auch wenn Sie ein systemgeführtes Werkzeug, wie z.B. eine Bohr- und Frässpindel nutzen möchten, die über einen separaten Ein- und Ausschalter verfügt und NICHT über den PC gesteuert wird, müssen Sie dafür sorgen, dass diese fachgerecht mit dem Not-Aus-Schalter verbunden wird.

Tun Sie dies nicht, läuft diese, trotz Betätigen des Not-Aus-Schalters, weiter. Auch hier besteht eine große Personen- oder Sachschadengefahr!

Wenn Sie hierzu Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte!

Weitere Informationen zum Not-Aus-Schalter finden Sie unter Punkt 5.4 dieser Anleitung.

2.8 RESTRISIKO

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen besteht immer die Gefahr eines Restrisikos für Personen oder Sachen.

Bedienen Sie daher die Maschine und ihre Komponenten umsichtig und vorsichtig!

Stellen Sie sicher, dass Sie konzentriert und nicht müde sind!

Bedienen Sie die Maschine und Ihre Komponenten nicht unter Medikamenten-, Alkohol- oder Drogeneinfluss.

3 AUFBAU UND FUNKTION

3.1 BENENNUNG UND FUNKTION DER EINZELTEILE

1 = Maschinentisch, auf ihm werden die Werkstücke mit geeigneten Spannmitteln befestigt

2 = Schnellwechselsystem für den Maschinentisch

3 = Werkstück-Niederhalter zum Aufspannen von Plattenmaterial auf den Maschinentisch

4 = 43,0 mm Werkzeugaufnahme zur Aufnahme von Bohr-/Frässpindeln, Schleppmessern usw.

5 = Linearachse X für Antrieb und Achsen-Führung

6 = Linearachse Y für Antrieb und Achsen-Führung inkl. Revisionsklappe für Pflege und Wartung

7 = Linearachse Z für Antrieb und Achsen-Führung

8 = Schrittmotor X-Achse zur Bewegung des Schlitten der X-Achse

9 = Schrittmotor Z-Achse zur Bewegung des Schlitten der Z-Achse

10 = Not-Aus-Schalter zum schnellen Anhalten der Maschine (nur in Not-Situationen)

11 = Kabelsammler für die Zusammenführung aller Stromleitungen

12 = Rückseite der Maschine mit Anschlussbuchsen für Netzteil und Computer



4 INBETRIEBNAHME

4.1 AUFSTELLEN DER MASCHINE

Die Maschine muss auf einem absolut ebenen, geraden Arbeitstisch stehen, so dass sie sicher steht und nicht verrutschen oder herunterfallen kann.

Alle beweglichen Teile der Maschine müssen genug Platz haben, um sich kollisionsfrei bewegen zu können.

Die Kabelführung der Fräs-Spindel muss so gestaltet sein, dass sich das Spindel-Kabel nicht zwischen den Führungen der Maschine verklemmen kann.

Die Maschine muss gut erreichbar und bedienbar sein.

Vor allem der Not-Aus Schalter muss jederzeit gut erreichbar sein und darf nicht zugestellt werden.

Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung des Maschinenstandorts und des die Maschine umgebenden Arbeitsplatzes.

Platzieren Sie den PC, der die Maschine steuert, in der Nähe der Maschine, so dass Sie immer beide im Blick haben.

4.2 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Die Maschine ist in einem geschlossenen Raum aufzustellen.

Die Umgebungsluft der Maschine ist staubarm zu halten. Eine zu hohe Staubbelastung kann Schäden an der Anlage verursachen.

Die Luftfeuchtigkeit sollte sich im üblichen Rahmen für den Luftfeuchtegehalt in Innenräumen bewegen. Schützen Sie die Maschine vor Nässe und Feuchtigkeit.

Die ideale Umgebungstemperatur des Systems liegt zwischen 18°C und 25°C.

Schützen Sie vor allem die Elektronik vor Überhitzung, indem Sie die Maschine nicht direkter Sonneneinstrahlung oder der unmittelbaren Nähe zu einer Heizung aussetzen.

4.3 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DER MASCHINE

Der Anschluss der Schrittmotoren, der Referenzschalter und des Not-Aus-Schalters ist gemäß den Ausführungen der Bauanleitung durchzuführen.

Das Netzteil ist mit seinem Niedervolt-Adapterstecker an die auf der Rückseite gekennzeichnete Stromanschlussbuchse anzuschließen.

Der Computer wird mit dem Desktop CNC-/3D-System über das beigefügte USB-Anschlusskabel angebunden. Genau wie den Stromanschluss finden Sie auch den USB-Anschluss auf der Rückseite der Maschine.

Alternativ kann das System auch über das Parallel-Modul mit dem Computer verbunden werden (optional erhältlich). Das Parallel-Modul wird anstelle des USB-Moduls in die Steuerkarte eingesetzt (siehe Bauanleitung). Bauartbedingt passen nur gegossene LPT1-Stecker (kleine Bauform).

Die LEDs der Steuerkarte sind im eingebauten Zustand von außen sichtbar. Diese LEDs leuchten bei folgenden Systemzuständen:

Signal	Bedeutung
LED1	Freigabe ok / Endstufe eingeschaltet / Notausschalter ausgeschaltet
LED2	Power on / 5V

4.4 Optionales Zubehör

Sollten Sie Zubehör verwenden, welches nicht von STEPCRAFT hergestellt oder vertrieben wird, prüfen Sie dieses bitte vor der ersten Nutzung auf Kompatibilität mit Ihrer Anlage.

Bei Unklarheiten kontaktieren Sie bitte gegebenenfalls den jeweiligen Hersteller.

4.4.1 Bohr-/Frässpindel

Bitte lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung der Bohr-/Frässpindel!

Zusätzlich beachten Sie bitte Folgendes:

Die von Ihnen verwendete Bohr-/Fräsmotor sollte eine Leistung von 500 W nicht überschreiten.

Die Maschine verfügt über eine 43 mm Eurohals-Aufnahme mit einer Stärke von 10 mm. Die Zuleitung des Fräsmotors wird am Kabelsammler des X-Z-Verbinders befestigt und von dort mittels der beigefügten wiederverwendbaren Kabelbinder nach hinten entlang des Kabelschlauchs weggeleitet.

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Zuleitung lang genug ist und nirgendwo eingeklemmt werden kann!

4.4.2 Sonstiges Zubehör

Bei der Benutzung von Zubehör beachten Sie bitte immer die zusätzlichen Betriebsanleitungen der jeweiligen Produkte und prüfen Sie vor der ersten Nutzung die Kompatibilität zum STEPCRAFT Desktop CNC-/3D-System und zur Steuerung.

4.5 Maschinentisch

Der Maschinentisch besteht aus 8,0 mm High Pressure Laminat (HPL).

Der Maschinentisch ist leicht auswechselbar. Hierzu lösen Sie die zwei Schrauben des Schnellwechselsystems an der Frontseite der Maschine und entfernen die Schrauben wie auch den Klemmbügel. Der Maschinentisch kann dann aus den Führungen nach vorne heraus gezogen werden.

Abmessungen des Original-Maschinentisches:

Maschinentyp	Tischlänge	Tischbreite	Stärke
STEPCRAFT 300	380 mm	234 mm	8 mm
STEPCRAFT 420	500 mm	324 mm	8 mm
STEPCRAFT 600	680 mm	444 mm	8 mm

5 MASCHINENBEDIENUNG

5.1 BEDIENER

Die unsachgemäße Bedienung der Maschine und ihrer Komponenten kann zu erheblichen Verletzungen oder Sachschäden führen.

Beachten Sie daher unbedingt die gängigen Unfallverhütungsvorschriften!

Jeder Bediener muss vor der ersten Benutzung der Maschine alle für das gesamte System (Maschine, systemgeführtes Werkzeug, Steuerung, Software) vorhandenen Anleitungen gelesen und verstanden haben.

5.2 WERKSTÜCK

Das Werkstück kann mit Hilfe der Werkstückniederhalter direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Alternativ können auf dem Maschinentisch z.B. Schraubstöcke befestigt werden.

Bei Durchfräsungen (Ausschnitten) wird empfohlen, eine 8,0 mm MDF Platte unter das Werkstück zu legen, damit der Maschinentisch nicht beschädigt wird.

Das Werkstück sollte ausreichend befestigt sein, um ein ungewolltes Verrutschen während der Bearbeitung zu vermeiden.

Halten Sie das Werkstück während des Bearbeitungsvorgangs nie nur mit der Hand fest. Hier besteht ernsthafte Verletzungsgefahr!

Zulässige Werkstückgröße:

Maschinentyp	Aufspannlänge	Aufspannbreite
STEPCRAFT 300	380 mm	222 mm
STEPCRAFT 420	500 mm	312 mm
STEPCRAFT 600	680 mm	432 mm

5.3 SYSTEMGEFÜHRTE WERKZEUGE

Beachten Sie bitte die jeweilige Betriebsanleitung der eingesetzten Werkzeuge!

5.3.1 BOHR-/FRÄSSPINDEL

Schalten Sie die Frässpindel am dafür vorgesehen Schalter aus (wenn vorhanden) und sichern Sie sie gegen Wiederanlaufen. Sollte die Frässpindel einen eigenen Netzstecker besitzen, trennen Sie diesen bitte vom Stromnetz!

Nehmen Sie den Fräser bei Arbeiten am Werkstück (Spannen, Wechseln, …) immer aus dem Fräsmotor, ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie sich am Fräser verletzen!

Fassen/ziehen Sie niemals an die/der Schneide, hier besteht ernsthafte Verletzungsgefahr!

Die Werkzeuge sollten einen Durchmesser von 3,0 mm nicht überschreiten.

5.3.2 SCHLEPPMESSER

Nehmen Sie das Einsatzmesser bei Arbeiten am Werkstück (Spannen, Wechseln, …) immer aus dem Schleppmesser, ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie sich am Messer verletzen!

Fassen/ziehen Sie niemals an die/der Schneide, hier besteht ernsthafte Verletzungsgefahr!

5.3.3 HEIßSCHNEIDER

Schalten Sie den Heißschneider am dafür vorgesehen Schalter aus. Sollte der Heißschneider einen eigenen Netzstecker besitzen, trennen Sie diesen bitte vom Stromnetz!

Fassen Sie niemals an den heißen/glühenden Schneiddraht, hier besteht ernsthafte Verletzungsgefahr!

5.3.4 GRAVIERSPITZE / PLOTTER-STIFT

Nehmen Sie die Gravierspitze bei Arbeiten am Werkstück (Spannen, Wechseln, …) immer aus dem Werkzeughalter, ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie sich an der Gravierspitze verletzen!

Fassen Sie niemals an die Gravierspitze, hier besteht ernsthafte Verletzungsgefahr!

5.3.5 3D-DRUCKKOPF

Schalten Sie den 3D-Druckkopf am dafür vorgesehen Schalter aus. Sollte der 3D-Druckkopf einen eigenen Netzstecker besitzen, trennen Sie diesen bitte vom Stromnetz!

Achten Sie darauf, dass der Druckkopf kein heißes Filament verliert. Fassen Sie niemals an das Filament / den aufgewärmten Druckkopf, hier besteht ernsthafte Verletzungsgefahr!

5.4 NOT-AUS-SCHALTER

Der Not-Aus-Schalter befindet sich an der Vorderseite der Maschine (siehe Schaubild unter Punkt 3.1 dieser Anleitung).

Wenn Sie auf den Schalter drücken, wird der Not-Halt ausgelöst. Die Maschine hält mit sofortiger Wirkung an (siehe hierzu unbedingt auch Punkt 2.7 dieser Anleitung).

Betätigen Sie den Not-Aus Schalter nur in Not-Situationen!

Das Drücken führt zum sofortigen Maschinestillstand und kann zu Schrittverlusten und Datenverlust führen.

Ein gesteuertes Anhalten der Maschine kann nur über die Steuerungssoftware erfolgen.

Zum Aufheben des Not-Aus-Zustands drehen Sie den Not-Aus-Schalter nach rechts. Damit ist die Steuerung wieder aktiviert. Der Arbeitsprozess muss nun neu gestartet werden.

5.5 BEDIENUNG DER ANLAGE/BEDIENELEMENTE

Die gesamte Anlage wird über den PC gesteuert und bedient.

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Handbuch Ihrer Steuerungssoftware komplett durch und stellen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben.

Bei Fragen zur Steuerungssoftware kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Softwareentwickler.

5.6 OPTIONALES ZUBEHÖR

In unserem Online-Shop unter: www.stepcraft-systems.com finden Sie zahlreiches Zubehör zu Ihrer STEPCRAFT, wie z.B.:

- Systemgeführte Werkezuge, wie z.B. Bohr-/Fräs(„spindeln, Schleppmesser, Plotterstifte, Heißschneider oder auch CNC-Rundtische
- Erweiterungen für die modulare Steuerkarte, wie z.B. das 4. Achs-Modul

- Maschinentische aus Aluminium mit T-Nuten oder ergänzende Spannmittel, wie z.B. Spann-Pratzen, Schraubstöcke
- Werkzeuge, wie z.B. Fräser, Bohrer und vieles mehr

6 TECHNISCHE DATEN

6.1 ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Maschinentyp	Abmessungen	Verfahrweg	Gewicht
STEPCRAFT 300	L 430 x B 345 x H 400 mm	300 x 210 x 80* mm	9,2 kg
STEPCRAFT 420	L 545 x B 435 x H 400 mm	420 x 300 x 80* mm	11,0 kg
STEPCRAFT 600	L 730 x B 553 x H 400 mm	420 x 300 x 80* mm	16,0 kg

* Der Verfahrweg der Z-Achse (80 mm) reduziert sich konstruktionsbedingt in den Endlagen der X-Achse in einem Bereich von X = 0 bis 35 mm bzw. X = max. Verfahrweg - 35 mm bis max. Verfahrweg um ca. 10 mm.

6.2 ANTRIEB DER MASCHINE

Die Achsen der Maschine werden über bipolare Schrittmotoren angetrieben. Alle verwendeten Motoren haben 1,8°/Vollstepp. Diese sind mit Axialadaptern mit den Antriebswellen verbunden.

Die Maschine ist mit Rundgewindespindeln mit 2,0 mm Vorschub/Umdrehung ausgestattet.

Maschinentyp	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse
STEPCRAFT 300	1,4 A	1,8 A	1,4 A
STEPCRAFT 420	1,4 A	1,8 A	1,4 A
STEPCRAFT 600	1,4 A	1,8 A	1,4 A

6.3 SONSTIGE KENNDATEN

	STEPCRAFT 300	**STEPCRAFT 420**	**STEPCRAFT 600**
Aufspannfläche (X Y)	222 x 380 mm	312 x 500 mm	432 x 680 mm
Arbeitsraum (X Y Z)	210 x 300 x 80* mm	300 x 420 x 80* mm	420 x 600 x 80* mm
Durchlasshöhe	115 mm	115 mm	115 mm
Verwindungssteifigkeit (20N) X, Y, Z	0,07 mm – 0,12 mm	0,07 mm – 0,12 mm	0,10 mm – 0,14 mm
Wiederholungs-genauigkeit	+/- 0,04 mm	+/- 0,04 mm	+/- 0,05 mm
Programmierbare Auflösung	0,005 mm	0,005 mm	0,005 mm
Umkehrspiel	ca. 0,08 mm (Softwaremäßig einstellbar auf 0,00 mm)	ca. 0,08 mm (Softwaremäßig einstellbar auf 0,00 mm)	ca. 0,08 mm (Softwaremäßig einstellbar auf 0,00 mm)
Max. Verfahr-geschwindigkeit	1800 mm/min	1800 mm/min	1800 mm/min
Spindeln	Rundgewindespindel	Rundgewindespindel	Rundgewindespindel

	STEPCRAFT 300	STEPCRAFT 420	STEPCRAFT 600
Linearführungen	STEPCRAFT-Aluminiumprofil (EN AW-6063 T66) mit Rollenführung	STEPCRAFT-Aluminiumprofil (EN AW-6063 T66) mit Rollenführung	STEPCRAFT-Aluminiumprofil (EN AW-6063 T66) mit Rollenführung
Antrieb	Schrittmotoren	Schrittmotoren	Schrittmotoren
Werkzeugaufnahme	Ø 43 mm (optional kleinere Durchmesser)	Ø 43 mm (optional kleinere Durchmesser)	Ø 43 mm (optional kleinere Durchmesser)
Gesamtmasse (LxBxH)	440 mm x 345 mm x 280 mm	560 mm x 435 mm x 280 mm	730 mm x 553 mm x 280 mm
Gewicht	9,0 kg	11,0 kg	16,0 kg
Arbeitsplatte	HPL	HPL	HPL
Farbe	STEPCRAFT orange, Aluminium, weiß	STEPCRAFT orange, Aluminium, weiß	STEPCRAFT orange, Aluminium, weiß
Eingangsspannung	100 – 240 V	100 – 240 V	100 – 240 V
Ausgangsspannung	19 V	19 V	19 V
Leistungsaufnahme	90 W	90 W	90 W
Schnittstelle	USB	USB	USB

* Der Verfahrweg der Z-Achse (80 mm) reduziert sich konstruktionsbedingt in den Endlagen der X-Achse in einem Bereich von X = 0 bis 35 mm bzw. X = max. Verfahrweg - 35 mm bis max. Verfahrweg um ca. 10 mm.

6.4 Ersatzteile

Alle Teile der Maschine und der Steuerung können einzeln als Ersatzteil erworben werden.

Wenden Sie sich dazu bitte direkt an uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der zweiten Seite dieser Anleitung.

Bitte halten Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen Ihre Maschinendaten bereit.

6.5 Steckerbelegung der Steuerkarte / optionalen Module

6.5.1 Parallelport LPT-Adapter (X1)

Anschluss des Computers an die Steuerkarte über das Parallel-Modul (optional erhältlich)

Signal X1	X1
Relais 1	1
DirX	2
Takt X	3
DirY	4
Takt Y	5
DirZ	6
Takt Z	7
Dir 4. Achse	8
Takt 4. Achse	9
Werkzeug-Länge	10
Fehler	11
Endschalter X/Y/Z	12

Signal X1	X1
Endschalter 4. Achse	13
Relais 2	14
frei (In)	15
Relais 3	16
frei (Out)	17
GND	18-25
PE	Schirm
5V/VCC	

6.5.2 STECKVERBINDER EXTERNE SIGNALE / SUB-D 15 (X2)

Anschluss externer Geräte an die Steuerkarte

Signal	X2
+24V	1
GND	2
+5V/VCC	3
Dir 4. Achse	4
Takt 4. Achse	5
Relais 2	6
frei (Out)	7
Werkzeug-Längensensor	8
+24V	9
GND	10
Disable	11
Endsch. 4. Achse	12
Relais 1	13
Relais 2	14
frei (In)	15
PE	Schirm

6.5.3 STECKVERBINDER 4. ACHSE / SUB-D 9 (X101)

Anschluss von Motor und Endschaltern der vierten Achse (optional erhältlich)

Signal	X101
Wicklung 1A	1
Wicklung 1B	2
nicht belegt	3
nicht belegt	4
Endsch. 4. Achse	5
Wicklung 2A	6
Wicklung 2B	7
nicht belegt	8
GND	9

Signal	X101
PE	Schirm

7 TRANSPORT/LAGERUNG

7.1 TRANSPORT

Bitte beachten Sie beim Transport, dass die Maschine schwer und sperrig ist.

Transportieren Sie die Maschine ggf. zu zweit.

Heben Sie schwere Lasten nie über Personen hinweg!

7.2 VERPACKUNG

Wenn Sie das Verpackungsmaterial der Maschine und Ihrer Komponenten nicht weiterverwenden möchten, trennen Sie es bitte gemäß den Entsorgungsbedingungen am Ort und führen es der Wiederverwertung bzw. der Entsorgung zu.

7.3 LAGERUNG

Bei längerem Nicht-Gebrauch der Maschine und ihrer Komponenten beachten Sie bitte bezüglich der Lagerung Folgendes:

- Die Maschine und die Komponenten nur in geschlossenen Räumen aufbewahren
- Vor Feuchtigkeit, Nässe, Kälte, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Staubfrei lagern, ggf. abdecken
- Der Lagerungsplatz sollte keinen Erschütterungen ausgesetzt sein.

8 WARTUNG

8.1 SICHERHEIT

Bevor Sie die Maschine warten, schalten Sie sie aus und sichern sie gegen unbeabsichtigtes Wiederanlaufen durch Ziehen des Netzsteckers des Steuergeräts!

Benutzen Sie ein systemgeführtes Werkzeug mit eigenem Netzstecker, ziehen Sie diesen ebenfalls!

Sämtliche Wartungsarbeiten dürfen nur von technisch versierten Personen durchgeführt werden.

Bei unsachgemäßer Handhabung der Maschine besteht hohe Verletzungsgefahr!

8.2 WARTUNGSARBEITEN

Damit Sie lange Freude an Ihrer STEPCRAFT haben, behandeln Sie sie bitte sorgfältig.

Regelmäßige Pflege beeinflusst entscheidend die Lebensdauer Ihrer Maschine.

Bitte führen Sie daher folgende Wartungs-/Pflegearbeiten durch:



Rot gekennzeichnete Stellen:

- Vor Inbetriebnahme mit Fett versorgen.
- Nach 2 Betriebsstunden säubern Sie die Führungen der Maschine mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Lappen. Danach fetten Sie die Führungen neu ein.
- Schritt 2 alle 10 Betriebsstunden wiederholen.

Blau gekennzeichnete Stellen:

- Säubern Sie die Rund-Spindeln ebenfalls mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Lappen und ölen Sie die Spindeln alle 10 Betriebsstunden. Zum Ölen der Spindeln nutzen Sie bitte Nähmaschinenöl (oder ähnliches). Verwenden Sie kein Fett!

Halten Sie außerdem die Maschine stets sauber. Anfallende Späne u. ä. sollten Sie nach jedem Arbeitsabschritt absaugen oder wegfegen.

Achten Sie bitte außerdem darauf, dass sich keine Späne o.ä. in den bewegten Teilen verklemmt haben.

9 STÖRUNGEN

9.1 VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Sollte an der Anlage eine Störung auftreten, die Personen- oder Sachschäden verursachen könnte, stoppen Sie den Arbeitsvorgang bitte sofort per Not-Aus-Schalter!

Bei leichteren Störungen stoppen Sie die Maschine bitte ganz normal über die Steuerung. Sollten Sie die Störung nicht selber beheben können, kontaktieren Sie uns bitte unter Angabe der aufgetretenen Störung.

Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der dritten Seite dieser Anleitung.

10 ANHANG

10.1 TYPENSCHILD

Das Typenschild befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite der Maschine auf der Revisionsabdeckung im hinteren Bereich der Y-Achse.

Bsp.:

10.2 URHEBERRECHT

Der Inhalt dieser Betriebsanleitung ist geistiges Eigentum der Firma STEPCRAFT GmbH & Co. KG. Die Weitergabe oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) ist nicht gestattet, es sei denn, wir haben es ausdrücklich schriftlich genehmigt. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.

10.3 GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Diese Anleitung ist von jedem Bediener vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen.

Wir haften nicht für Schäden, die durch Missachtung der Betriebsanleitung entstehen. Übersetzungen in andere Sprachen lassen wir durch ein qualifiziertes Übersetzungsbüro vornehmen. Für fehlerhafte Übersetzungen können wir keine Haftung übernehmen. Maßgeblich ist immer die deutsche Original-Fassung der Anleitung!

Sollten von Dritten Übersetzungen in andere Sprachen in Auftrag gegeben werden, haften wir ebenfalls nicht für die Vollständigkeit oder die Richtigkeit der Übersetzungen.

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis unserer Erfahrungen und Kenntnisse erstellt.

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

10.4 ENTSORGUNG ÜBER KOMMUNALE SAMMELSTELLEN

Da die Maschine und Ihre Komponenten wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können, enthalten, entsorgen Sie die Maschine bitte nicht über den Hausmüll.

Sollten Sie nicht wissen, wie Sie die Maschine entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Entsorger oder sonstige mit der Entsorgung beauftragte (kommunale) Einrichtungen.

Sie können die Maschine und Ihre Komponenten selbstverständlich auch an uns zurückgeben und wir übernehmen die Entsorgung für Sie.

10.5 RoHS, 2002/95/EG

Wir bestätigen, dass die Maschinen der STEPCRAFT-Serie RoHS, 2002/95/EG-konform sind.

10.6 EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung

im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II Teil 1 A

Hersteller:	Stepcraft GmbH & Co. KG Kalkofen 6 58638 Iserlohn Deutschland
Produktbezeichnung:	Desktop 3D-System
Typenbezeichnung:	Stepcraft 300 / 300 CK / 420 / 420 CK / 600 / 600 CK

Hiermit erklären wir, dass die oben benannte Maschine folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

- **EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**
- **EU-EMV-Richtlinie 2004/108/EG**
- **Die Schutzziele der EU- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden eingehalten.**

Angewandte harmonisierte Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden sind:

EN 61029-1	11/2010	Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerkzeuge Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist der Unterzeichner dieser Erklärung.

Diese Erklärung wird ungültig, wenn an der Maschine von uns nicht genehmigte Änderungen vorgenommen werden.

Diese EG-Konformitätserklärung wurde ausgestellt

in: Iserlohn
am: 31.07.2013

von:

STEPCRAFT. Stepcraft GmbH & Co. KG Kalkofen 6 D-58638 Iserlohn Tel +49 (0) 2371 974 65 74 www.stepcraft.de

Peter Urban
(Techn. Geschäftsführer)

Markus Wedel
(Kaufm. Geschäftsführer)

Copyright ©

STEPCRAFT®